



Fichier : Sujet ULC 867  
ULC-G5.2

Le 13 octobre 2010

## BULLETIN DE CERTIFICATION 2010-06

### Changement de service de type L au type R (NBSXC, UOJZC, UOXXC et UTOUC)

Destinataires : Demandeurs de postes de contrôle pour réseaux avertisseurs d'incendie; d'accessoires de poste de contrôle pour réseaux avertisseurs d'incendie et de postes de système d'alarme incendie résidentiel

Ce bulletin est destiné à fournir des renseignements concernant la transition des numéros de code de catégorie (catégories de produits) susmentionnés d'un service de type L à un service de type R. Cette transition assurera une consistance au sein des marques ULC et UL et n'aura aucune incidence sur les coûts ou la fréquence d'inspection associés à la structure actuelle pour les inspections. Cette transition permettra aussi d'obtenir un délai d'approvisionnement plus court lors de la commande de nouvelles étiquettes, de même que d'imprimer au lieu de fabrication autorisé par UL.

Une fois le présent bulletin émis, la maquette des étiquettes approuvée et la procédure de service de suivi du client mise à jour reçue, les clients seront admissibles pour apposer des étiquettes de type R à leur produit. Si un client décide d'apposer ces étiquettes, il peut continuer à utiliser toute étiquette de type L restante dans son inventaire jusqu'à l'épuisement des stocks ou à l'atteinte de la fin de durée de vie utile de trois ans de l'étiquette.

Dans le cadre de la transition, la procédure de service de suivi du client sera mise à jour, sans aucun frais, et comprendra :

1. la page d'autorisation à jour;  
REMARQUE : Il est recommandé que le fabricant garde la page d'autorisation actuelle jusqu'à ce qu'il commence à utiliser les nouvelles étiquettes. Dès lors, il pourra détruire l'ancienne page d'autorisation.
2. un numéro de contrôle attribué et la nouvelle page de la marque d'inscription émise. Veuillez travailler avec votre inspecteur de maintenance local ou centre d'étiquettes pour concevoir la nouvelle maquette.

Si un client désire utiliser les nouvelles étiquettes le plus tôt possible, veuillez communiquer avec le service à la clientèle par courriel à l'adresse [customerservice.ca@ca.ul.com](mailto:customerservice.ca@ca.ul.com) ou par téléphone en composant le 866 937-3852. Toute question concernant l'utilisation de ces étiquettes peut être acheminée à votre centre local d'étiquettes UL.

.../2

Quant aux catégories susmentionnées, les commandes pour les anciennes étiquettes de type L ne seront plus traitées par le centre d'étiquettes UL.

Ce bulletin entre en vigueur immédiatement.

Cordialement,

LABORATOIRES DES ASSUREURS DU CANADA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Paintal", is written over a horizontal line.

Gunsimar Paintal

Gestionnaire régional de la qualité et responsable du programme de marque ULC

" Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise "