



Le 7 juillet 2010

BULLETIN SUR LES NORMES 2010-19

Modification à la norme

Deuxième édition de la norme CAN/ULC-S543-09, y compris la modification 1

NORME SUR LES RACCORDS RAPIDES À OREILLE INTERNE POUR TUYAUX D'INCENDIE

C'est avec plaisir qu'ULC annonce la publication de la modification 1 de la deuxième édition de la norme CAN/ULC-S543-09, Norme sur les raccords rapides à oreille interne pour tuyaux d'incendie. Cette modification a été approuvée par le comité des ULC sur l'équipement et les systèmes de protection incendie.

La norme CAN/ULC-S543-09 intéressera toute personne qui fabrique, distribue, utilise, réglemente ou inspecte les raccords rapides à oreille interne. Cette norme contient les exigences relatives aux raccords rapides non filetés à oreille interne utilisés dans les services de protection contre l'incendie. Cette norme contient également les exigences relatives à la partie rapide non filetée des raccords d'adaptation destinés à être utilisés pour modifier les raccords filetés afin de loger les raccords à oreille interne.

La modification 1 de la présente norme inclut des révisions portant sur le remplacement de l'essai d'immersion au nitrate mercureux par l'essai de fissuration sous contrainte en atmosphère ammoniacale humide de 10 jours. De plus, la modification 1 inclut diverses corrections d'ordre rédactionnel. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mark Ramlochan par téléphone au 613 755-2729, poste 6222 ou par courriel à l'adresse Mark.Ramlochan@ca.ul.com.

Il est possible de commander cette norme modifiée au coût de 240 \$ à partir de notre site Web (www.ul.com/canada) en cliquant sur *Normes ULC*. À la page *Normes ULC*, cliquez sur *Ventes de publications de Normes ULC*.

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Normes ULC

G. Rae Dulmage

Directeur, Service des normes, Bureau des relations gouvernementales et de réglementation