

Le 4 mai 2023

## BULLETIN D'ACCREDITATION 2023-02

---

### **ULC/ORD-C1254.18, Servicing of Restaurant Cooking Area Extinguishing Systems a été remplacé par CAN/ULC-S594: 2021**

---

**Destinataires: Membres du Conseil consultatif d'ULC et autres parties intéressées**

Abonnés au service de certification d'ULC pour –  
GLXXC - Restaurant Cooking Area Fire Extinguishing Systems Servicing Agents  
Autres personnes intéressées

---

Les exigences pour ULC/ORD-C1058.18, Servicing of Halon and Clean Agent Extinguishing Systems ont été incluses dans la norme CAN/ULC-S593: 2021, Norme d'entretien des systèmes d'extinction des aires de cuisson commerciales.

Étant donné que les exigences sont contenues dans la norme de référence ci-dessus, en vigueur immédiatement, l'autre document reconnu ULC/ORD-C1254.18 sera remplacé.

ULC continuera de fournir des services d'essais et de certification selon la nouvelle norme CAN/ULC-S594: 2021

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Gunsimar Paintal, au 416-288-2217 ou par courrier électronique à l'adresse [Gunsimar.Paintal@ul.com](mailto:Gunsimar.Paintal@ul.com).

Cordialement,

**Laboratoires des assureurs du Canada Inc.**



Responsable du programme de marque ULC  
Gestionnaire régional – Accréditation et conformité

"Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise"