



Fichier: ULC C107.12, ULC-G.5.2

14 février 2018

BULLETIN D'ACCREDITATION 2018-01A

ORD ULC/ORD-C107.12-92 Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping a été remplacé

Destinataires : Membres du Conseil consultatif d'ULC et autres parties intéressées

Ce bulletin fait suite au Bulletin de certification ULC 2018-01 émis le 25 janvier 2018 et remplace le Bulletin 2018-01.

Les exigences relatives aux dispositifs de détection de fuites de ligne pour la tuyauterie de liquides inflammables ont été considérablement révisées et sont maintenant contenues dans CAN/ULC-S675.2 Norme sur les Dispositifs de Détection Des Fuites de Précision Non Volumétriques pour les Réservoirs de Stockage et les Tuyauteries, Souterrains et hors sol, de Liquides Inflammables et Combustibles.

Étant donné que les exigences sont contenues dans la norme de référence ci-dessus, à compter du 15 janvier 2018, les normes ULC / ORD-C107.12-92 sont remplacées.

ULC continuera de fournir des services de test et de certification à cette norme.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à M. Gunsimar Paintal, at 416-288-2217 ou par courriel à l'adresse Gunsimar.Paintal@ul.com.

Cordialement,

Laboratoires des assureurs du Canada Inc.

Gunsimar Paintal

Gestionnaire régional – Accréditation et qualité
Responsable du programme de marque ULC

"Ce document est signé sur la compréhension que cette traduction est fidèle au contexte de la version anglaise"